


改善箇所説明図



不具合発生箇所

大型バスの非常口において、車外より開放したことを警告する警報スイッチが備えられていないため、非常口扉を開放した際、警報装置が作動しない。

改善の内容

全車両、非常口扉車外用の警報スイッチを追加する。

識別：エンジン整備ドア内の指定個所に対策済み識別のシールを貼付する。