

超軽量動力機及び自作航空機にかかる航空事故等について（平成11年以降）

	発生				不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所		機体	態様	原因		
1	H11.5.23	5	福島県	着陸帯近辺	ラズ式S-12XL	不時着	地上走行中に離陸、エンジン停止	航空事故	無
2	H11.6.6	6	三重県	着陸帯近辺	クイックルパ-式MXL II Top-R582L型	格納庫に衝突	着陸時操縦操作不良	航空事故	無
3	H11.6.16	6	三重県	不明	自作航空機	行方不明	不明	航空事故	無
4	H11.9.4	9	北海道	海岸	クイックルパ-式MX II HP-R503型	着陸時転覆	着陸失敗	航空事故	無
5	H11.10.10	10	茨城県	河川敷	自作航空機	墜落	低高度で急旋回、失速	航空事故	無
6	H11.10.18	10	北海道	工場敷地	ハンゲン式B8-M型	墜落	機体の特性にかかる知識不足、不適切な回復操作による機体損傷	航空事故	無
7	H12.5.3	5	埼玉県	サッカー場	ASC式トライスタ-D472型	ハードランディング	強風下で操縦困難なまま着陸強行	航空事故	無
8	H12.6.17	6	北海道	着陸帯脇	マ-フィ式マ-リックR503L型	墜落	操縦未熟（浮揚直後失速）	航空事故	有
9	H12.6.29	6	長野県	飛行試験場	自作航空機（回転翼）	建物に接触	突風による浮揚の回復操作が不適	航空事故	無
10	H12.7.29	7	岡山県	牧草地	IA-マント式 II -R618型	墜落	不適切な操作による揚力不足	航空事故	有
11	H12.10.22	10	山梨県	着陸帯近辺	ASC式トライスタ-D472型	墜落	急操作により翼付根金具の破断	航空事故	無

	発生				不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所		機体	態様	原因		
12	H12.12.17	12	埼玉県	畑地	スポーツビエーション・エアラフト式アベンジャー-R447L型	墜落	低高度で急旋回、重量超過で失速	航空事故	無
13	H13.4.28	4	愛知県	畑地	ホームビルト三河式HA400ⅡR582L型	不時着	燃料供給停止によるエンジン停止	航空事故	無
14	H13.11.11	11	宮崎県	着陸帯近辺	ホームビルト三河式トライクG25型	水路に衝突	ジャンプ飛行時の無理な離着陸	航空事故	有
15	H14.4.28	4	秋田県	川の中州	マーフィー式NINJAⅡ-R618L型	不時着	エンジン停止	重大インシデント	不明
16	H14.5.3	5	広島県	着陸帯近辺	クイックルバグ-式MXLⅡTop-R582L型	樹木に衝突	着陸進入中の横方向からの突風	航空事故	有
17	H14.6.23	6	大分県	駐車場	マックスエア-式トリクターXP-R503L型	フェンスに衝突	操縦技量不足（着陸後停止せず）	航空事故	無
18	H14.7.7	7	福井県	着陸帯近辺	クイックルバグ-式GT400SR-R503L型	斜面に衝突	着陸時の上昇風により操作不能	航空事故	無
19	H14.7.29	7	群馬県	山斜面	菱和式つばさW1-1-G25B型	墜落	進入中の急激な操作による失速	航空事故	無
20	H14.8.18	8	愛知県	用水路	クイックルバグ-式MXⅡJ-R503L型	墜落	不適切な操作による失速	航空事故	無
21	H14.10.13	10	京都府	水田	ランス式S-6ASU-R582L型	不時着	エンジン停止	重大インシデント	無
22	H15.1.26	1	愛知県	着陸帯近辺	ホームビルト三河式トライク-G25型	水面に接触	高度判断の誤り	航空事故	無
23	H15.4.29	4	山形県	着陸帯近辺	マーフィー式マリッカーR503L型	不時着	エンジン出力低下	重大インシデント	無

	発生				不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所		機体	態様	原因		
24	H15.4.29	4	沖縄県	公園駐車場	KIT・FOX式MODELIV-R532L型	墜落	低高度での急激な操作による失速	航空事故	無
25	H15.5.5	5	秋田県	着陸帯近辺	S&K式レッドフォックス-R503L型	樹木に衝突	過剰なバンク操作による高度低下	航空事故	有
26	H15.8.6	8	北海道	着陸帯近辺	AVID AIRCRAFT式MARKIV型	不時着	エンジン停止	重大インシデント	無
27	H15.9.6	9	岐阜県	着陸帯近辺	ホーブルト三河式HA-500 II -R532L型	不時着	エンジン停止	重大インシデント	有
28	H15.9.23	9	新潟県	着陸帯近辺	自作航空機	不時着	エンジン停止	重大インシデント	無
29	H16.3.14	3	埼玉県	空き地	ビバー式RX550-R503L型	不時着	エンジン出力低下	重大インシデント	無
30	H16.5.6	5	秋田県	道路脇	スポンツワラ付式知XP-H2706L型	不時着	山腹の気流により高度・機速低下	航空事故	無
31	H16.5.8	5	愛知県	道路脇	ハンゼン式B8VW1800型	樹木に接触	不適切な操縦操作	航空事故	無
32	H16.7.4	7	埼玉県	着陸帯近辺	ランス式S-7クーリ-R503L型	不時着	地上滑走中に離陸、エンジン停止	重大インシデント	無
33	H16.9.12	9	群馬県	着陸帯近辺	ランス式S-6JヨテII-R582L型	墜落	上昇中の不適切な操作による失速	航空事故	無
34	H16.9.20	9	山形県	畑地	マックスエア式トリクターXP-R503L型	不時着	エンジン出力低下	重大インシデント	無
35	H16.12.3	12	茨城県	休耕田	自作航空機	不時着	燃料供給停止によるエンジン停止	重大インシデント	無

	発生				不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所		機体	態様	原因		
36	H17.6.19	6	秋田県	着陸帯近辺	マックスIA-式HA7-G25型	電話線に接触	燃料供給停止によるエンジン停止	重大インシデント	有
37	H18.1.4	1	茨城県	水田	アビアシト式ミストリJ-R532L型	電話線に接触	飛行中エンジン停止し不時着失敗	航空事故	無
38	H18.3.5	3	茨城県	河川敷	IA73702式II532型	墜落	過剰な機首下げ	航空事故	有
39	H18.3.12	3	茨城県	河川	自作航空機	墜落	当該機体の飛行経験不足	航空事故	無
40	H18.8.1	8	埼玉県	住宅地	超軽量動力機パラシュート型	電柱に衝突	飛行高度の不足	航空事故	無
41	H18.8.13	8	茨城県	水田	自作航空機	不時着後転覆	有視界気象状態を維持せず飛行	航空事故	無
42	H19.5.12	5	三重県	埋立地	ゼンIA-式STOL-CH701-R532L型	不時着	飛行中のエンジン停止	航空事故	無
43	H19.7.7	7	愛知県	着陸帯近辺	クワックルバ-式GT500-R532L型	墜落	着陸時の過度な操作による失速	航空事故	有
44	H19.7.29	7	山形県	着陸帯近辺	マ-ワイ式NINJA II-R618L型	不時着	燃料枯渇によるエンジン停止	重大インシデント	有
45	H19.9.29	9	埼玉県	着陸帯近辺	クワックルバ-式GT400S-R447L型	墜落	地上訓練中に離陸、不適切な操作	航空事故	無
46	H19.12.2	12	千葉県	砂浜	コスモス式フェイス II C16-R582型	墜落	機体組立不良により操縦困難失速	航空事故	無
47	H19.10.14	10	鹿児島県	着陸帯近辺	ホムレト三河式HA500 II-R532L型	不時着	プロペラの脱落	重大インシデント	有

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無	
	年月日	発生月	場所	機体	態様	原因			
48	H20.11.2	11	宮崎県	着陸帯近辺	ビッカート式FR-250型	墜落	地上訓練中に離陸、不適切な操作	航空事故	無
49	H20.11.8	11	鹿児島県	着陸帯近辺	スガキ式SG-5型	不時着	気流の乱れによる急な姿勢変化	航空事故	有
50	H21.3.29	3	茨城県	着陸帯近辺	ラズ式S-6ESJヨテII型	墜落	旋回時のバンク角が大きいことによる失速	航空事故	無
51	H22.4.18	4	京都府	河川敷	クイックルバード式スポートS-R582L型	不時着	機材トラブル	重大インシデント	有
52	H22.5.3	5	愛知県	海上	ホムビルト三河式HA-500II-R532LS型	滑走路からの逸脱	飛行中の不適切な操作による失速	重大インシデント	無
53	H22.6.13	6	茨城県	着陸帯近辺	アマノ式A-1型	墜落	飛行中の不適切な操作による失速	航空事故	無
54	H22.9.11	9	茨城県	着陸帯近辺	エアロス式AEROS2-R912型	墜落	上昇中の不適切な操作	航空事故	無
55	H22.12.11	12	宮城県	山の斜面	クイックルバード式MXIIHP-R503型	不時着	エンジン停止	重大インシデント	無
56	H23.8.31	8	茨城県	用水路	スポーツビエーション・エアラフト式アベンジャー-R447L型	墜落	エンジン出力低下による送電線への接触	航空事故	無
57	H24.1.4	1	茨城県	着陸帯	マックス・インタープライズ式アクスR-503型	地面に衝突	地上滑走中の機体損傷	航空事故	有
58	H24.5.13	5	群馬県	着陸帯近辺	ソレル式SNS-8 ハイライトR277L型	不時着	エンジン不調	航空事故	無
59	H25.6.9	6	栃木県	着陸帯近辺	ウルトライト・エアラフト式チャレンジャーII-R503L型	電柱に衝突	飛行中の不適切な操作による失速	航空事故	有

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無	
	年月日	発生月	場所	機体	態様	原因			
60	H26.7.27	7	埼玉県	着陸帯近辺	ビバー式RX550-R503L型	墜落	着陸復行中の不適切な操作	航空事故	無
61	H26.8.24	8	埼玉県	休耕田	クイックルバー式 MXL II Top-R582L型	墜落	離陸上昇中の不適切な操作による失速	航空事故	有
62	H27.5.23	5	千葉県	河川敷	マックスエア式ドリフター-XP-R503 Vert L型	不時着	調査中	航空事故	有
63	H27.6.16	6	埼玉県	河川敷	ASC式ツイスター-R503型	墜落	調査中	航空事故	無
64	H27.8.15	8	茨城県	ゴルフ場	ISHIJIMA式MCR-01型	墜落	調査中	航空事故	無