

改善箇所説明図



不具合の内容

運転者席側エアバッグにおいて、エアバッグモジュールの製造が不適切なため、衝突時にエアバッグの展開が不十分になり、乗員保護性能が損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席エアバッグモジュール(図1 - 1)を良品に交換する。