


改善箇所説明図②



改善の内容

全車両、スロットルボディホルダを対策品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：電気配線損傷に対する改善措置として追加される保護カバーにより識別が可能であるため、特別な識別は行わない。