

改善箇所説明図



左ハンドル車で図示



基準不適合発生箇所
ISOFIX チャイルドシート
固定ブラケット

不具合の内容

車両左側リアシートにおいて、ISOFIX チャイルドシートを固定するためのブラケットの取り付けが不適切なため、当該チャイルドシートを取り付けられないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブラケットを点検し、取り付けが不適切な場合はブラケットを修正する。