

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 5 月 11 日

リコール届出番号	外-2333	リコール開始日	平成 28 年 5 月 11 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エアバッグコントロールユニット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、製造時の洗浄が不適切なため、ユニット内部に異物が残っていることがある。そのため、走行時の加速、減速によって異物が当該ユニットの電子基板の素子に接触し、素子間で電流が通電すると、エアバッグの警告灯が点灯して一時的にエアバッグの作動が停止し、最悪の場合、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバックコントロールユニットを良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2333 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-7A30	「BMW 740i」	WBA7A22010GD54511 ～ WBA7A22010GD54699 平成 27 年 7 月 6 日 ～ 平成 27 年 7 月 28 日	162	
			WBA7A22000G429700 ～ WBA7A22070G430195 平成 27 年 7 月 29 日 ～ 平成 27 年 12 月 10 日	232	
			WBA7A22070G609501 ～ WBA7A22060G609537 平成 27 年 12 月 10 日 ～ 平成 27 年 12 月 11 日	14	
	CBA-7A44	「BMW 750i」	WBA7A81040GJ35012 ～ WBA7A81050GJ35021 平成 27 年 10 月 14 日 ～ 平成 27 年 12 月 3 日	4	
			WBA7A82070G243509 ～ WBA7A82000G243559 平成 27 年 11 月 2 日 ～ 平成 27 年 12 月 11 日	13	

	DBA-7E30	「BMW 740Li」	WBA7E22060GD99609 ～ WBA7E22010GD99758 平成 27 年 6 月 23 日 ～ 平成 27 年 9 月 17 日	30	
			WBA7E22040G522773 ～ WBA7E22090G523028 平成 27 年 10 月 8 日 ～ 平成 27 年 12 月 11 日	44	
	CBA-7F44	「BMW 750Li」	WBA7F01060GJ35614 ～ WBA7F01050GJ35667 平成 27 年 10 月 14 日 ～ 平成 27 年 12 月 10 日	10	
			WBA7F02070GL98063 ～ WBA7F02070GL98063 平成 27 年 10 月 15 日 ～ 平成 27 年 12 月 11 日	16	
	計 4 型式	計 4 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 7 月 6 日 ～ 平成 27 年 12 月 11 日	計 525 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。