

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月15日

リコール届出番号	3890	リコール開始日	平成28年9月16日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（配光可変型前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	配光可変型前照灯装着車において、前照灯の光軸調整方法が不適切なため、光軸が左方向にずれて調整されているものがある。そのため、照射方向が保安基準第32条に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯の照射方向を点検し、光軸がずれているものは光軸を調整する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	社内からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3890のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-BM5AP	「アクセラ」	BM5AP-400001～BM5AP-400113 平成28年5月27日～平成28年6月30日	108	
	DBA-BM5AS		BM5AS-400085～BM5AS-400086 平成28年6月29日～平成28年6月30日	2	
	DBA-BM5FP		BM5FP-400002～BM5FP-400412 平成28年5月26日～平成28年6月30日	373	
	DBA-BM5FS		BM5FS-400004～BM5FS-400345 平成28年5月26日～平成28年6月30日	38	
	LDA-BMLFS		BMLFS-100012～BMLFS-101230 平成28年5月26日～平成28年6月30日	1,152	
	DAA-BYEFP		BYEFP-200005～BYEFP-200100 平成28年5月26日～平成28年6月29日	88	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年5月26日～平成28年6月30日	(計1,761台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。