


改善箇所説明図



小型トラックの巻込防止装置において、サイドガード取付金具とステーの溶接が不適切なものがある。そのため、当該部位の溶接が剥がれてサイドガードがステーから外れ、最悪の場合、サイドガードが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、良品のステーに交換する。

注 : は交換する部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT153」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。