


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

トランスミッションコントロールモジュールの製造管理が不適切なため、仕様の異なる制御プログラムが書き込まれたものがある。そのため、診断器で故障診断を行おうとしても車両を認識できず、故障診断ができないおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、トランスミッションコントロールモジュールを良品に交換する。

識別：左側ドアストライカ下部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。