

## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エンジン



オイルクーラ

注:  は追加装着を行う部品を示す

エンジンオイルの冷却装置において、冷却性能が不足しているため、エンジンオイルが早期に劣化することがある。そのため、エンジン内部の潤滑が不良となって、エンジンが焼き付き、最悪の場合、エンストに至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンを点検し、オイルクーラーを追加で取り付ける。エンジンの損耗がある場合は、修理を行う。