


改善箇所説明図(2)



不具合箇所



は、取外し部品を示す。

不具合の内容

4軸コンテナ専用車において、車両の後端に取り付けた走行中に使用しない灯火(作業灯)の電気回路が不適切なため、後退灯と誤認するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、作業灯の電気回路を変更する。

識別:改善実施済車には、作業灯側面に識別ペイント(黄色)を塗布する。

