

改善箇所説明図



は交換する部品を示す

基準不適合発生箇所

エアバックのインフレーター（膨張装置）およびシートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバックの展開およびシートベルトの弛みを巻き取ることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善措置の内容

車両により不具合のあるエアバッグおよびシートベルトの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置を行う。

- ①運転者席のエアバッグユニットを良品と交換する。
- ②左右もしくはどちらか片側のプリテンショナー内蔵シートベルトを良品と交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「69P4、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

