

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年6月23日

リコール届出番号	4060	リコール開始日	平成29年6月23日
届出者の氏名	株式会社エートゥゼット 代表取締役 渡邊 勲 問い合わせ先: AtoZ工場 048-792-1300		
不具合の部位(部品名)	方向指示器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャンピング車において、前面方向指示器の取り付け位置が不適切なため、道路運送車両の保安基準第41条(方向指示器の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるよう取り付け)の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、フロントバンパーを加工し、方向指示器の取り付け位置を変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール又は電話で連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置をとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4060のステッカーを添付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBF-VM20改	NV200バネット キャンピング	VM20-003680 ~ VM20-100623 平成 24年10月23日 ~ 平成 28年 10月27日	118台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年10月23日 ~ 平成28年10月27日	118台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。