


改善箇所説明図



不具合内容

ホイールローダーのワイヤハーネスにおいて、防水性が不足しているため、雨水等がワイヤハーネスのカバー内部に浸入することがある。そのため、浸入した雨水等が配線を伝い、コネクタの端子部に到達し腐食すると、走行中エンジンが停止するなど走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、対策品のワイヤハーネスに交換する。

識別

リレーボックスに白ペンでマーキングする。

