


改善箇所説明図



自動変速機のセレクトレバーにおいて、溶接設備の設定が不適切なため、セレクトレバーとブラケットの溶接が不十分なものがある。そのため、セレクトレバー操作により溶接部が破断し、操作できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、セレクトレバーの溶接状態を点検し、不適切なものはセレクトレバーを良品と交換する。

識別：フューズ・ボックス・カバー裏に白ペンを塗布する。

注) は、点検の結果、交換する部品を示す。