


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ボディーコントロールモジュール

不具合の内容

平成 29 年 6 月 23 日付リコール届出番号「外 2492」において、改善措置作業の指示が不適切なため、ボディーコントロールモジュールのプログラムが変更されていない。そのため、衝突時にドアロックが自動で解除せず、保安基準第 18 条の基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、ボディーコントロールモジュールのプログラムを変更する。

識別：運転席ドア・ストライカー 下ビスの頭部に白ペンを塗布する。

注： 内は改善箇所を示す。