

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年9月27日

リコール届出番号	外-2512	リコール開始日	平成29年9月27日
届出者の氏名又は名称	Andrew Palmer Chief Executive Officer Aston Martin Lagonda Limited  問い合わせ先： アストンマーティン東京 03-5643-0033 アストンマーティン名古屋八光 052-353-8555 アストンマーティン大阪八光 06-6531-0078 アストンマーティン広島 082-255-0070 アストンマーティン福岡 092-611-8889		
不具合の部位(部品名)	タイヤ空気圧監視装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイヤ空気圧監視装置の制御モジュールにおいて、当該モジュールのプログラムが不適切なため、タイヤ空気圧の異常を検知する値が低いものがある。そのため、設計値より低いタイヤ空気圧で警告灯が点灯し、協定規則第64号第2改訂版で定める要件に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、タイヤ空気圧監視装置の制御モジュールのプログラムを変更する。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール、電話で連絡し、販売店ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2512のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
アストンマーティン	ABA-AM501	DB11	SCFRLFAV2HGL00235～SCFRLFAVXHGL02203 平成28年10月14日～平成29年6月19日	123	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成28年10月14日～平成29年6月19日	(計123台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。