


改善箇所説明図



基準不適合箇所 (ESP ブロック)

注： は交換する部品を示す

不具合の内容

横滑り防止装置 (ESP) において、ブレーキ液の圧力を制御する液圧調整器 (ESP ブロック) の製造が不適切なため、電子制御によるブレーキ液の圧力調整が行われないことがある。そのため、アンチロックブレーキシステム (ABS) 及びESP機能が作動せず、最悪の場合、急制動時または、旋回時等に走行安定性を損なうおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ESPブロックを良品に交換する。

識別

助手席ドアストライカー取り付けボルトの1つに白ペイントを塗る。