


改善箇所説明図



直前直左カメラの画像表示装置において、カメラコントロールユニットを最新プログラムに更新したものについて、電源コントロールユニットプログラムとの互換性が不適切なため、ギア位置をDレンジにした際に、車両の画像が表示しなくなる。そのため、直前直左の視界が確保できなくなる。

改善の内容

全車両、電源コントロールユニットを対策プログラムに変更する。

識別：

ギヤシフトをDに入れて直前直左画像が表示することで識別出来る。

は対策を行う部品を示す。