

## 改善箇所説明図



左側スイッチボックス



### 基準不適合発生箇所

注：  は改善箇所を示す。

左側スイッチボックスにおいて、方向指示器の配線加工が不適切なため、当該配線が基板から露出しているものがある。そのため、左側スイッチボックス内に水が浸入すると当該配線が短絡し、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、左側スイッチボックスを良品と交換する。

識別： 対策後は車台番号の末尾付近に白色のペイントマークを塗布する。