


改善箇所説明図



注：□ は修正部品を示す。

ハイブリッドシステムコンピュータにおいて、制御ソフトが不適切なため、高速走行中にアクセルペダルを大きく踏み込む操作をした際、コンピュータが規定時間内に変速処理を終了出来ないことがある。そのため、当該コンピュータが異常と判定して警告灯が点灯するとともにハイブリッドシステムが停止し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイブリッドシステムコンピュータのソフトを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には運転席下の車台番号打刻位置の右側（末尾）に黄色ペイントを塗布する。