

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月27日

リコール届出番号	4338	リコール開始日	平成30年9月28日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4338のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GB3	「フリード」 「フリード スパイク」	GB3-1519784～GB3-1525374 平成26年1月6日～平成26年3月24日	5,521	
			GB3-1600001～GB3-1627016 平成26年3月26日～平成27年3月30日	27,013	
			GB3-5400637～GB3-5400669 平成26年1月7日～平成26年3月21日	32	
			GB3-5500001～GB3-5500746 平成26年4月1日～平成27年3月27日	746	
	DBA-GB4		GB4-1503682～GB4-1504375 平成26年1月6日～平成26年3月19日	691	
			GB4-1600001～GB4-1603656 平成26年4月1日～平成27年3月30日	3,656	
	DAA-GP3		GP3-1121918～GP3-1129392 平成26年1月7日～平成26年3月28日	7,383	
			GP3-1200003～GP3-1225755 平成26年4月1日～平成27年3月30日	25,751	
			GP3-5100110～GP3-5100118 平成26年1月9日～平成26年3月20日	9	
			GP3-5200001～GP3-5200148 平成26年4月4日～平成27年3月26日	148	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考	
ホンダ	DBA-GG7	「フィット シャトル」	GG7-3201097～GG7-3203066 平成26年1月6日～平成26年11月11日	1,950		
			GG7-8200009～GG7-8200019 平成26年2月14日～平成26年10月29日	11		
	DBA-GG8		GG8-3200441～GG8-3201320 平成26年1月6日～平成26年11月11日	879		
			GG8-8200004～GG8-8200010 平成26年3月1日～平成26年9月29日	7		
	DAA-GP2		GP2-3206136～GP2-3218438 平成26年1月6日～平成27年3月11日	12,133		
			GP2-8200037～GP2-8200069 平成26年1月11日～平成26年11月12日	33		
	DAA-ZE2		「インサイト」	ZE2-1501541～ZE2-1502006 平成26年1月7日～平成26年3月3日		465
	DAA-ZE3		「インサイト エク ス クルーシブ」	ZE3-1101050～ZE3-1101178 平成26年1月7日～平成26年3月3日		129
	ZAA-ZA2		「FIT EV」	ZA2-1100001～ZA2-1100010 平成26年8月29日		10
(計9型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月6日～平成27年3月30日	(計86,567台)			