

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月15日

リコール届出番号	4372	リコール開始日	平成30年11月16日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（補機ベルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン補機ベルトの構造が不適切なため、当該ベルトの耐久性が不足しているものがある。そのため、ベルトの共振により当該ベルトが破断し、オルタネータやウォーターポンプが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン補機ベルトを対策品に交換する。		
不具合件数	920件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4372のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA35S	「アルト」	HA35S-140010～HA35S-155400 平成25年2月20日～平成25年8月1日	15,137	エネチャージ仕様車が対象
			HA35S-178008～HA35S-212310 平成26年4月8日～平成26年11月28日	33,681	
	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-168188～MH34S-210531 平成25年2月18日～平成25年7月2日	38,907	
			MH34S-215001～MH34S-319621 平成25年7月1日～平成26年4月10日	79,960	
			MH34S-722948～MH34S-762052 平成25年2月18日～平成26年4月8日	30,920	
			MH34S-916950～MH34S-946727 平成25年2月18日～平成26年4月8日	20,352	
	DBA-MF33S	「MRワゴン」	MF33S-240001～MF33S-240252 平成25年7月1日～平成25年8月1日	247	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
スズキ	DBA-MF33S	「MRワゴン」	MF33S-241173～MF33S-241431 平成26年4月9日～平成26年12月5日	249	エネチャージ仕様車が対象	
			MF33S-420001～MF33S-421986 平成25年7月1日～平成25年8月1日	1,960		
			MF33S-427917～MF33S-431232 平成26年4月8日～平成26年12月1日	3,223		
			MF33S-640001～MF33S-642585 平成25年7月1日～平成25年8月1日	2,559		
			MF33S-647622～MF33S-651457 平成26年4月8日～平成26年12月1日	3,789		
	DBA-MK32S	「スペーシア」	MK32S-100087～MK32S-184435 平成25年2月26日～平成26年4月9日	74,821		
			MK32S-460061～MK32S-471195 平成25年2月27日～平成26年4月9日	10,451		
			MK32S-500016～MK32S-532985 平成25年5月31日～平成26年4月9日	29,083		
			MK32S-830032～MK32S-854465 平成25年5月31日～平成26年4月9日	22,473		
	DBA-MR31S	「ハスラー」	MR31S-200059～MR31S-215411 平成25年12月12日～平成26年4月11日	14,583		
			MR31S-800049～MR31S-806313 平成25年12月12日～平成26年4月10日	6,221		
	ニッサン	DBA-MG33S	「モコ」	MG33S-241192～MG33S-241802 平成26年4月10日～平成26年11月28日		611
				MG33S-428956～MG33S-435353 平成26年4月8日～平成26年12月1日		6,392
				MG33S-640001～MG33S-642018 平成25年7月1日～平成25年8月1日		2,001
MG33S-667883～MG33S-687645 平成26年4月8日～平成26年12月1日				19,753		
マツダ	DBA-HB35S	「キャロル」	HB35S-102001～HB35S-103737 平成25年2月20日～平成25年8月1日	1,732		
			HB35S-108802～HB35S-113489 平成26年4月8日～平成26年11月28日	4,682		
	DBA-MJ34S	「フレア」	MJ34S-105839～MJ34S-110825 平成25年2月18日～平成25年7月1日	4,699		
			MJ34S-215002～MJ34S-224247 平成25年7月1日～平成26年4月8日	7,613		
			MJ34S-702707～MJ34S-748202 平成25年2月18日～平成26年4月8日	4,066		
			MJ34S-900850～MJ34S-935902 平成25年2月18日～平成26年4月8日	1,760		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
マツダ	DBA-MM32S	「フレア ワゴン」	MM32S-100002～MM32S-113247 平成25年4月1日～平成26年4月8日	11,693	エネチャージ仕様車が対象
			MM32S-500001～MM32S-503260 平成25年7月1日～平成26年4月8日	2,725	
			MM32S-830002～MM32S-832274 平成25年7月1日～平成26年4月8日	1,976	
	DBA-MS31S	「フレア クロスオーバー」	MS31S-200002～MS31S-202320 平成26年1月6日～平成26年4月10日	2,316	
			MS31S-800003～MS31S-800584 平成26年2月3日～平成26年4月8日	581	
(計10型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年2月18日～平成26年12月5日	(計461,216台)		

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール 対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA35S	「アルト」	HA35S-155704～HA35S-174620	8	
	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-100104～MH34S-916554	331	
	DBA-MF33S	「MRワゴン」	MF33S-240393～MF33S-645028	11	
	DBA-MK32S	「スペーシア」	MK32S-176513～MK32S-530371	3	
	DBA-MR31S	「ハスラー」	MR31S-218010～MR31S-222085	4	
合 計				(計357台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ベルト、 ウォーターポンプ	17521-50M20	平成25年4月4日～平成26年8月20日	1,016	スズキ
	11720-4A00D	平成25年10月3日～平成26年5月14日	37	ニッサン
	1A34-18-381	平成25年6月22日～平成26年8月19日	188	マツダ
合 計			(計1,241個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。