


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

救急車において、バックドアロック構成部品の表面処理が不適切なため、バックドアの開閉を繰り返すと、当該部品が早期に摩耗し、走行中の振動等で警告灯が点灯するとともに半ドアになり、保安基準第25条（乗降口の基準）を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バックドアロックを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右下部に黄色ペイントを塗布する。