

## 改善箇所説明図



不具合発生箇所



すれ違い用前照灯

注:  は点検し必要に応じて調整を行う部品を示す

すれ違い用前照灯において、車両組立ラインのヘッドライトテストの保守管理が不適切なため、前照灯の光軸調整が適切に行われていないものがある。そのため、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、すれ違い用前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は、光軸調整を行う。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する