

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 6月13日

リコール届出番号	4509	リコール開始日	令和元年 6月14日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（エアバッグコントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントローラの制御プログラムが不適切なため、後席ドアを強く閉めた際に、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグ及びシートベルトプリテンショナーが誤って作動することがある。そのため、最悪の場合、エアバッグ展開時に乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	無
発見の動機	海外からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4509のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-ZC83S	「スイフト」	ZC83S-100036～ZC83S-128801 平成28年12月26日～平成31年1月10日	15,577	
	DBA-ZD83S		ZD83S-100017～ZD83S-104805 平成28年12月28日～平成31年1月10日	2,791	
	DAA-ZC53S		ZC53S-100047～ZC53S-115877 平成28年12月26日～平成31年1月11日	11,790	
	DAA-ZD53S		ZD53S-100029～ZD53S-104589 平成28年12月27日～平成31年1月9日	3,332	
	DBA-ZC13S		ZC13S-100061～ZC13S-106193 平成28年12月26日～平成31年1月11日	3,474	
	DAA-ZC43S		ZC43S-100071～ZC43S-101512 平成29年6月8日～平成31年1月12日	1,150	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-ZC33S	「スイフト」	ZC33S-100043～ZC33S-118198 平成29年8月9日～平成31年1月11日	13,703	
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年12月26日～平成31年1月12日	(計51,817台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。