


## 改善箇所説明図



注：  は点検するエンブレム貼付箇所を示す

### 不具合の内容

エンブレムの成型および接着テープの取付けにおいて、製造指示が不適切なため、設計と異なる仕様で製造されたものがある。そのため、接着テープの接着性が弱く、エンブレムが接着テープから剥がれ突起となるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、点検してエンブレムが剥がれている場合は対策品に交換する。

### 識別

運転席側ドアロックストライカー上部固定ボルトの頭に黒ペイントを塗る。