

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年09月27日

リコール届出番号	外-2921	リコール開始日	令和元年09月27日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(乗員保護装置のインパクトセンサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗員保護装置のインパクトセンサにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、内部基盤のはんだ接続強度が不足しているものがある。そのため、使用過程ではんだ部に亀裂が生じ、エアバッグ警告灯が点灯して、最悪の場合、エアバッグ等の乗員保護装置が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、乗員保護装置のインパクトセンサを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2921のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-KL24	「チェロキー」	1C4PJMGB0KD270996～1C4PJMGB9KD271032 平成30年09月10日～平成31年03月25日	18台	
ジープ	ABA-KL20L	「チェロキー」	1C4PJMHN0KD272529～1C4PJMHNXKD305486 平成30年09月10日～平成31年03月16日	113台	
	(2型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年09月10日～平成31年03月25日	(計131台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。