

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

車両前後左右のフットレストにおいて、組付け指示が不適切なため、保持シャフトの抜け止めリングが変形しているものがある。そのため、車両振動等により当該リングが破損し、シャフトが抜け落ちて、最悪の場合、フットレスト本体が脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、前後左右のフットレストの抜け止めリングを点検し、変形等が認められた場合は、当該リングを対策品に交換する。

は交換部品を示す。

改善実施車にはリコールステッカーを貼付する。