

## 福島県沖を震源とする地震における被害と対応について（第 1 報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

### 1 地震の概要

(1) 発生日時 令和 6 年 3 月 15 日 00:14～

(2) 震源地及び地震の規模等（震度 5 弱以上）

地震検知日時	震央地名	マグニチュード	最大震度
2024/3/15 00:14	福島県沖	5.8	震度 5 弱

(3) 津波警報等

津波のおそれなし

(4) 各地の震度

福島県 震度 5 弱 川俣町 檜葉町

### 2 体制等

○警戒体制：本省、気象庁、東北地整、東北運輸、国総研

○注意体制：国土地理院、関東地整、関東運輸局

### 3 一般被害

○確認中

### 4 国土交通省関連情報

#### ■道路

##### ●高速道路

E6 常磐道（いわき四倉 IC～常磐富岡 IC）通行止め

##### ●直轄国道

国道 6 号 0:33 往路パト開始

##### ●補助国道

確認中

##### ●都道府県道

確認中

#### ■鉄道

##### <新幹線>

○JR 東日本 現時点で脱線・駅間停車・施設被害の情報なし

##### <JR 在来線>

●JR 東日本 東北線 黒磯駅～一ノ関駅間 運転再開

仙石線 全線 運転再開

仙山線 全線 運転再開

磐越東線 全線 運転再開  
磐越西線 郡山駅～喜多方駅間 運転再開  
各路線ともに脱線・駅間停車・負傷者等の情報はなし  
現時点で施設被害の情報はなし

#### <民鉄>

- 仙台空港鉄道 仙台空港線 全線 運転再開
- 他は確認中

#### ■航空

現時点において被害情報なし。

- 福島空港 震度 4  
・明日の運用開始前に滑走路点検を実施し、結果を報告。
- 仙台空港 震度 3
- 百里空港 震度 2
- 成田空港 震度 2

#### ■砂防

- 土砂災害発生状況  
確認中（現時点では情報なし）
- 点検対象施設数  
直轄 地整確認中  
補助 自治体確認中

#### ■河川

- 国管理河川：点検対象河川無し
- 県管理河川：確認中  
福島県管理河川：2水系5河川（精査中）
  - ・井出川水系井出川
  - ・木戸川水系木戸川、山田川、金鋼川、谷室沢川

#### ■ダム

- 点検対象  
国管理ダム なし
- 県管理ダム 1ダム
- 利水ダム 1ダム

#### ■海岸

- ・被害情報：現時点では被害情報なし
- ・点検対象海岸：以下の通り  
〈震度5弱の地域〉

## 福島県 1 海岸(櫛葉海岸)

### ■下水道

震度 5 弱 (該当市町村数 : 2)

福島県 川俣町は下水道施設なし

福島県 櫛葉町 (該当施設数 : 2) 《公共下水道》

北地区浄化センター、南地区浄化センター

### ■海事、物流・自動車、観光、港湾

○現在被害情報なし

## 5 国土交通省の対応状況

○ホットライン

・震度 5 弱以上を観測した川俣町、櫛葉町と構築済み

○ヘリコプターによる被災状況調査

・みちのく号確認中

問合先 : 水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林
代 表 : 03-5253-8111 内線35-822
直 通 : 03-5253-8461