

タカタ製エアバッグリコール未改修車両の「車検を更新しない措置」  
対象車両の車種名／認定型式 一覧

2017年10月末

73パターン			リコール届出番号	
メーカー	車種名	認定型式	運転席側	助手席側
三菱	アイ	CBA-HA1W		3576
三菱	アイ	CBA-HA1W		3588
三菱	アイ	DBA-HA1W		3576
三菱	アイ	DBA-HA1W		3588
三菱	デリカ	ABF-SK82LM	3769	
三菱	デリカ	ABF-SK82MM	3769	
三菱	デリカ	ABF-SK82TM	3769	
三菱	デリカ	ABF-SK82VM	3769	
三菱	デリカ	ABF-SKE6VM	3769	
三菱	デリカ	ABF-SKP2LM	3769	(3839)
三菱	デリカ	ABF-SKP2MM	3769	(3839)
三菱	デリカ	ABF-SKP2TM	3769	(3839)
三菱	デリカ	ABF-SKP2VM	3769	(3839)
三菱	デリカ	ADF-SKF2LM	3769	
三菱	デリカ	ADF-SKF2MM	3769	
三菱	デリカ	ADF-SKF6VM	3769	
三菱	デリカ	KQ-SKF2TM	3580	
三菱	デリカ	KQ-SKF2TM	3769	
三菱	デリカ	KQ-SKF2VM	3580	
三菱	デリカ	KQ-SKF2VM	3769	
三菱	デリカ	KR-SKF2LM	3580	
三菱	デリカ	KR-SKF2LM	3769	
三菱	デリカ	KR-SKF2MM	3580	
三菱	デリカ	KR-SKF2MM	3769	
三菱	デリカ	KR-SKF2TM	3580	
三菱	デリカ	KR-SKF2TM	3769	
三菱	デリカ	KR-SKF2VM	3580	
三菱	デリカ	KR-SKF2VM	3769	
三菱	デリカ	KR-SKF6MM	3580	
三菱	デリカ	KR-SKF6MM	3769	
三菱	デリカ	KR-SKF6VM	3580	
三菱	デリカ	KR-SKF6VM	3769	
三菱	デリカ	TC-SK82LM	3580	
三菱	デリカ	TC-SK82LM	3769	
三菱	デリカ	TC-SK82MM	3580	
三菱	デリカ	TC-SK82MM	3769	
三菱	デリカ	TC-SK82TM	3580	
三菱	デリカ	TC-SK82TM	3769	
三菱	デリカ	TC-SK82VM	3580	
三菱	デリカ	TC-SK82VM	3769	
三菱	デリカ	TC-SKE6VM	3580	
三菱	デリカ	TC-SKE6VM	3769	
三菱	トライトン	ABF-KB9T	外2208	
三菱	ランサー	CBA-CS2A		3576
三菱	ランサー	CBA-CS5AR		3576
三菱	ランサー	CBA-CS5AZ		3588
三菱	ランサー	CBA-CS6A		3576
三菱	ランサー	CBA-CS6A		3588
三菱	ランサー	CBE-CS2V		3576
三菱	ランサー	DBA-CS2A		3576
三菱	ランサー	DBA-CS2A		3588
三菱	ランサー	DBA-CS2W		3576
三菱	ランサー	DBA-CS2W		3588

三菱	ランサー	DBE-CS2V		3576
三菱	ランサー	DBE-CS2V		3588
三菱	ランサー	GH-CT9A		3576
三菱	ランサー	GH-CT9A		3588
三菱	ランサー	GH-CT9W		3576
三菱	ランサー	LA-CS5A		3489
三菱	ランサー	LA-CS5A		3576
三菱	ランサー	LA-CS5W		3489
三菱	ランサー	LA-CS5W		3576
三菱	ランサー	LA-CS5W		3588
三菱	ランサー	TA-CS5A		3576
三菱	ランサー	TA-CS5A		3588
三菱	ランサー	TA-CS5W		3576
三菱	ランサー	TA-CS5W		3588
三菱	ランサー	UA-CS2A		3489
三菱	ランサー	UA-CS2A		3576
三菱	ランサー	UA-CS5AR		3489
三菱	ランサー	UA-CS5AR		3576
三菱	ランサー	UB-CS2V		3489
三菱	ランサー	UB-CS2V		3576

※括弧がついている届出番号は車検停止措置対象ではないリコールの届出番号