

改善箇所説明図



不具合発生箇所

排気管の後端部に装着した二又管（デュアルパイプ）の取り付けクランプの溶接が不適切なため、走行等の振動により、溶接部分に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、溶接がはがれ、最悪の場合、当該パイプが脱落して他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該パイプを対策品と交換する。



注：□は改善部品を示す。

識別：当該部品に部品番号 997.111.351.04(右用)、997.111.352.04(左用) または 997.044.981.00.NAC(右用)、997.044.982.00.NAC(左用) の打刻があれば、対策済みである。

