

## 改善箇所説明図



### 不具合発生箇所

サイドウォール部の構造が不適切なため、走行中の衝撃等によりサイドウォールの一部が変形することがある。そのため、そのまま走行すると、サイドウォール部の構造部材が剥離して振動が発生し、最悪の場合、空気が抜けることがある。

### 改善内容

全タイヤ、代替品のタイヤと交換する。

### リコール対象タイヤの識別方法

タイヤ呼称が **Michelin 255/35 ZR20 97Y Extra Load Pilot Sport** に限る。