


改善箇所説明図



改善措置の内容	全車両、エンジンリヤマウントを対策品と交換する。また、エンジンフロントマウントを新品と交換する。
---------	--

注：□は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD-07」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。