

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年6月6日

リコール届出番号	外-1311	リコール開始日	平成18年6月7日
届出者の氏名又は名称	ダイムラー・クライスラー日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラー・クライスラー社 問い合わせ先：フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(プロペラ・シャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラ・シャフトを日本向けに短くした車両において、プロペラ・シャフトの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該シャフトの溶接箇所には亀裂が発生し、最悪の場合、溶接部が破損し、プロペラ・シャフトが脱落して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラ・シャフトを良品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあつては運転者席左側面ガラス後方下部に外-1311のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9540322K301081～WDB9540322K831508 平成10年5月6日～平成15年6月20日	376	
			WDB9540422K289943～WDB9540422K806491 平成10年1月25日～平成15年2月3日	81	
			WDB9340322K883094～WDB9340322K897526 平成16年1月23日～平成16年4月13日	5	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成10年1月25日～平成16年4月13日	(計462台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。