

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 18 年 7 月 13 日

リコール届出番号	外-1317	リコール開始日	平成 18 年 7 月 14 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ヘスス・コルドバ 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578 〕		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置 (リアショックアブソーバ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアショックアブソーバ下側取付部のブッシュの外周の金属プレートとゴムとの接合加工が不適切なため、金属プレートが剥離するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ショックアブソーバとブッシュが分離し、最悪の場合、ショックアブソーバが取付部から外れ、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアショックアブソーバのブッシュを点検し、対象のものは良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1317 のステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
BMW	ABA-NE25	525i	WBANE51080B979190 ~ WBANE51080B979853 平成 18 年 1 月 24 日 ~ 平成 18 年 3 月 7 日	48	
			WBANE52070CK68511 ~ WBANE52000CK69418 平成 18 年 1 月 23 日 ~ 平成 18 年 3 月 7 日	288	
	ABA-NE30	530i	WBANE71030CM04503 ~ WBANE710X0CM04921 平成 18 年 2 月 1 日 ~ 平成 18 年 2 月 28 日	23	
			WBANE72000CM18731 ~ WBANE720X0CM19126 平成 18 年 1 月 26 日 ~ 平成 18 年 3 月 6 日	73	
	ABA-NB40	540i	WBANB11020CL39214 ~ WBANB11090CL39307 平成 18 年 1 月 18 日 ~ 平成 18 年 3 月 28 日	3	
			WBANB12040CN91187 ~ WBANB12090CN91234 平成 18 年 1 月 26 日 ~ 平成 18 年 3 月 27 日	16	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
BMW	ABA-NB48	550i	WBANB51050CN20749 ~ WBANB51010CN20859 平成 18 年 2 月 3 日 ~ 平成 18 年 3 月 7 日	4	
			WBANB52020CR75900 ~ WBANB52040CR75980 平成 18 年 2 月 6 日 ~ 平成 18 年 3 月 29 日	14	
	ABA-NL25	525i ツーリング	WBANL52040CF36987 ~ WBANL52050CF37176 平成 18 年 1 月 26 日 ~ 平成 18 年 3 月 6 日	98	
	ABA-NL30	530i ツーリング	WBANL72070CF96662 ~ WBANL72020CF96729 平成 18 年 1 月 30 日 ~ 平成 18 年 3 月 7 日	35	
	ABA-NB50	M5	WBSNB910X0B562908 ~ WBSNB91040B563035 平成 18 年 2 月 8 日 ~ 平成 18 年 3 月 7 日	24	
			WBSNB92050CU17610 ~ WBSNB92010CU17684 平成 18 年 2 月 3 日 ~ 平成 18 年 2 月 22 日	13	
	ABA-EH30	630i	WBAEH32090B721447 ~ WBAEH32030B721525 平成 18 年 2 月 6 日 ~ 平成 18 年 3 月 1 日	23	
	ABA-EH48	650i	WBAEH11010CK98119 平成 18 年 2 月 3 日	1	
			WBAEH12020CL89026 ~ WBAEH12080CL89029 平成 18 年 2 月 21 日 ~ 平成 18 年 3 月 3 日	3	
			WBAEH110X0CN16641 ~ WBAEH11060CN16796 平成 18 年 2 月 2 日 ~ 平成 18 年 3 月 1 日	16	
			WBAEH12050CP48465 ~ WBAEH12070CP48516 平成 18 年 2 月 3 日 ~ 平成 18 年 2 月 28 日	9	
	ABA-EK48	650i カブリオレ	WBAEK11080CN69338 ~ WBAEK11040CN69451 平成 18 年 1 月 30 日 ~ 平成 18 年 3 月 2 日	13	
			WBAEK12070B865441 ~ WBAEK12000B865541 平成 18 年 2 月 1 日 ~ 平成 18 年 2 月 24 日	23	
	ABA-EH50	M6	WBSEH91090B778702 ~ WBSEH91010B778760 平成 18 年 2 月 6 日 ~ 平成 18 年 2 月 22 日	10	
			WBSEH92090CG99641 ~ WBSEH92060CG99659 平成 18 年 2 月 8 日 ~ 平成 18 年 2 月 27 日	7	
	ABA-HL40	740i	WBAHL61070DN92451 ~ WBAHL61000DN92601 平成 18 年 1 月 30 日 ~ 平成 18 年 3 月 7 日	12	
			WBAHL62010DT40936 ~ WBAHL620X0DT41020 平成 18 年 1 月 31 日 ~ 平成 18 年 3 月 1 日	14	
ABA-HL48	750i	WBAHL81090DH77650 ~ WBAHL810X0DH77754 平成 18 年 1 月 25 日 ~ 平成 18 年 2 月 27 日	8		
		WBAHL82020DN11091 ~ WBAHL82060DN11224 平成 18 年 1 月 25 日 ~ 平成 18 年 3 月 8 日	23		
ABA-HN48	750Li	WBAHN81070DT19547 ~ WBAHN81090DT19906 平成 18 年 1 月 31 日 ~ 平成 18 年 2 月 28 日	3		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
BMW	ABA-HN48	750Li	WBAHN82060DE37994 ～ WBAHN82050DE38019 平成 18 年 1 月 31 日 ～ 平成 18 年 2 月 24 日	6	
	GH-GN60	760Li	WBAHN01060DK90950 ～ WBAHN01070DK91007 平成 18 年 2 月 6 日 ～ 平成 18 年 3 月 2 日	2	
			WBAHN020X0DK18177 平成 18 年 2 月 10 日	1	
	(15 型式)	(15 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 1 月 18 日 ～ 平成 18 年 3 月 29 日	(計 813 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。