




改善箇所説明図



ドアラッチ




基準不適合発生箇所

手動式スライドドアのドアラッチ構造が不適切なため、融雪水や雨水等でドアラッチ内部に水が溜まるものがある。そのため、低温時に水が凍結した場合、ドアラッチが確実に作動せず、最悪の場合、ドアが閉まらないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右スライドドアのドアラッチを対策品と交換する

注)  は交換部品を示す。

識別：右スライドドアのドアラッチ取付け部のボディに橙色丸シールを貼り付ける。