


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す。

前面方向指示器の作動を制御するコントロール・ユニットのプログラムが不適切なため、当該方向指示器の点灯状態を認識しないものがある。そのため、当該方向指示器が故障した場合、運転者に作動状態を表示する装置が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コントロール・ユニットの制御プログラムを更新する。

識別： フューズ・ボックス上蓋の右上隅に黄色ペイントを塗布する。