

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年10月17日

リコール届出番号	1755	リコール開始日	平成18年10月18日
届出者の氏名又は名称	問い合わせ先 TCM株式会社 産業車両事業部 TCM株式会社 執行役社長 石木 厚重 滋賀工場 品質保証部 TEL 0748-37-2261		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(前後進切り替えレバー及び変速レバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	手動変速機付車の前後進切り替えレバー及び変速レバーにおいて、ケーブルのストッパ位置調整が不適切なため、レバー操作時にケーブルに過大な力が加わるものがある。そのため、このままの状態で作動を繰り返すと、前後進切り替え用のケーブルが折損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ケーブルのストッパ位置を点検し、不適切なものは正規の位置に調整を行う。また、ケーブルの点検を行い、損傷のあるものは新品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者およびユーザを全て把握しており、直接訪問あるいは電話等でユーザへ連絡する。 ・ 自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・ 改善実施済車には、キャビネット前面右上隅にNo.1755のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
TCM	F132	FG10C13 FG15C13 FG18C13	F132-127 ~ F132-421 平成17年12月27日~平成18年8月1日	18	
	SA-F134	FD15C13	F134-113 ~ F134-275 平成17年12月20日~平成18年7月19日	3	
	F131	FG2013 FG25C13	F131-111 ~ F131-192 平成17年1月11日~平成18年5月29日	26	
	F125	FG20C3 FG25C3	F125-123 ~ F125-1032 平成16年12月28日~平成18年7月24日	3	
	F126	FG30C3	F126-111 ~ F126-278 平成17年1月5日~平成18年6月26日	2	
	F128	FHG30C3	F128-119 平成17年2月28日	1	
	SB-F119	FD20C13 FD25C13	F119-117 ~ F119-245 平成17年3月4日~平成18年7月27日	27	
	SB-F120	FD20C3 FD25C3 FD25W3	F120-299 ~ F120-2276 平成17年2月16日~平成18年6月27日	20	
	SB-F121	FD30C3 FD30W3	F121-132 ~ F121-815 平成17年1月19日~平成18年5月30日	8	
	SB-F129	FHD20C3 FHD25C3	F129-138 ~ F129-594 平成17年1月15日~平成18年5月16日	5	
	SB-F130	FHD30C3 FHD30W3	F130-132 ~ F130-532 平成17年2月18日~平成18年6月22日	6	
(計11型式)	(計21車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成16年12月28日~平成18年8月1日)	(計119)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。