


# 改善箇所説明図



## 不具合発生箇所

注：  は交換部品を示す。

エンジン冷却用電動ファンのブレードの材質が不適切なため、強度が不足し、当該ブレードに亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行して破損し、最悪の場合、当該ブレードが脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ファンを良品と交換する。

識別： ラジエタ・コア・サポート取り付けボルト上部に黄色ペイントを塗布する。