


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

不具合発生箇所

原動機の始動スイッチにおいて、スイッチケースの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、スイッチケースが破損し、最悪の場合、原動機の始動後も始動スイッチが規定の位置まで戻らず、前照灯、方向指示器、窓拭き器等が点灯又は作動しないおそれがある。

改善内容

全車両点検し、当該始動スイッチを対策品と交換する。

識別： バルクヘッドのシャーシ打刻右側に、赤色で直径 5mm 程度のマーク（ペイント）を塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコールキャンペーン： 外-1351、Audi A4 イグニッションスイッチ改修」と記入する。