


改善箇所説明図



幼児専用車において、幼児専用車であることを示す表示ラベルが貼り付けされていない車両がある。

改善措置の内容
全車両、当該ラベルの貼り付け有無を確認し、貼り付けられていない場合は、当該ラベルを所定の位置に貼り付ける。

注：□は、追加部品を示します。

識別：作業完了車には、アクセルペダル右部壁面(車両銘板下部)に「LB-16」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。