

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:<http://www.mit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年11月17日

リコール届出番号	外-1354	リコール開始日	平成18年11月18日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国:フランス 製作者名:ルノー 問い合わせ先: ルノー・ジャパン サービス部 03-4288-8450	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置 (フロントコイルスプリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントコイルスプリング表面の防錆処置が不適切なため、悪路や融雪剤等が散布された路面の走行を繰り返すと、当該スプリングの表面に錆が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、錆が進行して当該スプリングが折損し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントコイルスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報によるまた、国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に外 NO. 1354 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	E-C063G	トウインゴ	VF1C0645P13023064～VF1C0645P16117331 平成7年2月23日～平成9年3月18日	2257台	
			VF1C0645513023082～VF1C0645516183414 平成7年4月6日～平成9年3月19日	858台	
	E-06D7F		VF1C0660G16011177～VF1C0660G18200408 平成9年2月12日～平成10年6月15日	625台	
			VF1C066MG10603559～VF1C066MG22086779 平成10年3月30日～平成13年1月17日	690台	
	GF-06D7F		VF1C066MGY0600091～VF1C066MGY0603494 平成12年4月18日～平成13年1月17日	157台	
			VF1C06TAJ10603762～VF1C06TAJ10603766 平成13年1月29日	5台	
(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲)	平成7年2月23日～平成13年1月29日	(計4592台)	

備考)本件は日産トレーディング様より平成18年11月17日付けリコール届出外1354にて届出を行ったものですが、対象車両の車台番号及び製作期間に転記ミスがあったため、訂正をするものです。(平成18年12月15日)