


改善箇所説明図



改善の内容

全使用者へ当該レンズの褪色現象について周知し、尾灯と制動灯兼用の赤色レンズの色が薄くなり、白く見える場合には、リヤコンビネーションランプを対策品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：テールゲートストライカーの右側取付けボルト頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。