

改善箇所説明図



不具合の内容

ブレーキ倍力装置において、大気室の気密を保持するゴム製シールリングへのグリス塗布が不十分なものがあるため、シールリングが摺動不足となるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ操作時に、当該リングが変形し、気密が保持できなくなり、最悪の場合、倍力機能が低下して、制動能力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキ倍力装置を良品と交換する。

識別：作業完了車には、ブレーキ倍力装置へ黄色ペイントマークを塗布する。

注意： は交換部品を示す。