


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

ハンドルバーの強度が不足しているため、ハンドルバー中央部に設けた電気配線穴部から亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ハンドルバーが破断し、操縦不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、ハンドルバーを対策品と交換する。

識別

交換した対策済みハンドルバーにマーキングを施す。