


改善箇所説明図



注: は、交換部品を示す。

不具合発生箇所

リアハブの製造管理が不適切なため、製造工程において材料に異物が混入し、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等によりハブに亀裂が生じ、最悪の場合、ハブが破断し、車輪が脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、リアハブと周辺部品を新品に交換する。

識別: 後輪ハブ背面に浮出し文字あり。
(改善前は、浮出し文字なし)