

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年1月31日

リコール届出番号	1810	リコール開始日	平成19年1月31日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後2軸トラックの後々軸(非駆動軸)においてリヤばねズレ止めの形状が不適切なため、高重心積載状態で急旋回を行った場合、リヤばねが当該ズレ止めから外れ、車両が傾き、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部を点検し、不具合品が装着されている場合には、後々軸のズレ止め上部の爪に延長プレートを追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあつては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1810のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FU510TY	ふそう	FU510TY-500001 平成8年12月9日	1	
	KC-FU515NX		FU515NX-500001 平成8年11月19日	1	
	KC-FU515NY		FU515NY-500001 平成9年3月7日	1	
	KC-FU515TY		FU515TY-500001 平成9年3月4日	1	
	KC-FU517PY		FU517PY-500002 平成8年12月16日	1	
	KC-FU517TY		FU517TY-500001 平成9年3月7日	1	
	KC-FU519NY		FU519NY-500001～FU519NY-500003 平成9年1月6日～平成9年2月17日	3	
	KL-FU50JJX		FU50JJX-520013～FU50JJX-520017 平成13年2月2日～平成13年3月13日	5	
	KL-FU50JNX		FU50JNX-520035～FU50JNX-520038 平成13年2月1日～平成13年3月16日	4	
	KL-FU50JNY		FU50JNY-520112～FU50JNY-520134 平成12年12月25日～平成13年4月10日	23	
	KL-FU50JPX		FU50JPX-520016～FU50JPX-520017 平成13年2月2日～平成13年3月28日	2	
	KL-FU50JPY		FU50JPY-520024～FU50JPY-520026 平成13年2月19日～平成13年3月13日	3	
	KL-FU50JSY		FU50JSY-520017～FU50JSY-520018 平成13年2月20日～平成13年3月5日	2	
	KL-FU50JTX		FU50JTX-520082～FU50JTX-520091 平成13年2月1日～平成13年3月14日	10	
	KL-FU50JTY		FU50JTY-520118～FU50JTY-520133 平成13年2月1日～平成13年3月29日	16	
KL-FU50JTZ	FU50JTZ-520062～FU50JTZ-520137 平成12年12月25日～平成14年11月7日	45			
KL-FU50JUZ	FU50JUZ-520001～FU50JUZ-520583 平成13年1月12日～平成13年6月26日	54			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	KL-FU50KJX	ふそう	FU50KJX-520034～FU50KJX-520047 平成12年12月25日～平成13年4月2日	14	
	KL-FU50KLX		FU50KLX-520004 平成13年1月22日	1	
	KL-FU50KNX		FU50KNX-520009 平成12年12月28日	1	
	KL-FU50KNY		FU50KNY-520026～FU50KNY-520027 平成13年3月9日～平成13年3月28日	2	
	KL-FU50KSY		FU50KSY-520005 平成12年12月26日	1	
	KL-FU50KTX		FU50KTX-520007～FU50KTX-520010 平成13年1月29日～平成13年3月28日	4	
	KL-FU50KTY		FU50KTY-520003～FU50KTY-520006 平成13年1月12日～平成13年3月23日	4	
	KL-FU50KTZ		FU50KTZ-520003～FU50KTZ-520018 平成13年2月6日～平成13年5月17日	4	
	KL-FU50MNY		FU50MNY-520059～FU50MNY-520068 平成12年12月22日～平成13年3月26日	10	
	KL-FU50MPY		FU50MPY-520008～FU50MPY-520014 平成12年12月27日～平成13年3月28日	7	
	KL-FU50MSY		FU50MSY-520004～FU50MSY-520006 平成13年3月14日～平成13年3月28日	3	
	KL-FU50MTY		FU50MTY-520006～FU50MTY-520013 平成13年1月12日～平成13年2月2日	8	
	KL-FU50MTZ		FU50MTZ-520029～FU50MTZ-520034 平成12年12月27日～平成13年3月20日	6	
KL-FU50MUZ	FU50MUZ-520001～FU50MUZ-520116 平成12年12月22日～平成13年6月14日	50			
	(計31型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年11月19日～平成14年11月7日	(計288台)	

備考) 本件は、平成16年9月29日付け「届出番号1237」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の台数選定に誤りがあったため、対象車両を追加し新たに届出を行うものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。