

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年2月6日

リコール届出番号	1816	リコール開始日	平成19年2月7日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ABS 警報灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABS装置の故障時警報灯用の電気回路の設計指示が不適切なため、誤った結線となっている。 そのため、ABSの電源供給が断たれた場合に警報灯が点灯しない。		
改善措置の内容	全車両、当該電気回路を正規に結線する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo. 1816のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-BE63DG	ふそう ローザ	BE63DG-400003～BE63DG-500344 平成17年2月17日～平成18年6月7日	17	
	PA-BE64DG		BE64DG-400036～BE64DG-500275 平成16年12月4日～平成18年9月12日	5	
	PA-BE64DJ		BE64DJ-400001～BE64DJ-500208 平成16年10月20日～平成18年10月23日	309	
	PA-BE66DG		BE66DG-400039～BE66DG-500124 平成17年2月3日～平成18年6月9日	5	
	PA-BG64DG		BG64DG-400094～BG64DG-500134 平成17年7月11日～平成18年7月19日	2	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年10月20日～平成18年10月23日	(計338台)	