

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年2月8日

リコール届出番号	外-1380	リコール開始日：平成19年2月9日
届出者の氏名又は名称	プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー ポワラ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240)	
不具合部位 (部品名)	原動機冷却装置 (冷却ファン)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却ファンの制御基盤に不良品が組み付けられているため、冷却水温が上昇しても、冷却ファンのモーターに電流が流れず、冷却ファンが作動しないことがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンがオーバーヒートする、又は、制御基盤が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、良品の制御基盤が組み付けられている冷却ファンと交換する。	
不具合件数	6件	事故の有無 4件 (火災4件)
発見の動機	市場からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者： ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両： 対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1380のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	GH-D2V	プジョー 407 Sport3.0 / EXECUTIVE3.0	VF36DXFVJ21454745 - VF36DXFVJ21523999 (平成18年4月19日 ~ 平成18年10月13日)	194台	
	GH-D2BRV	プジョー 407SW Sport3.0 / EXECUTIVE3.0	VF36EXFVJ21455185 - VF36EXFVJ21517173 (平成18年4月28日 ~ 平成18年9月1日)	156台	
	GH-D2CPV	プジョー Coupe 407	VF36JXFVJ21429049 - VF36JXFVJ21511250 (平成18年4月19日 ~ 平成18年9月1日)	207台	
合計	計3型式	計3車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年4月19日~平成18年10月13日	557台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。